

**Справочная информация «Типовые схемы декларирования соответствия»,  
утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44  
«О типовых схемах оценки соответствия»**

Номер схемы	Элемент схемы			Применение	Документ, подтверждающий соответствие
	Исследования (испытания) и измерения	Оценка производства	Производственный контроль		
1	2	3	4	5	6
<b>1д</b>	испытания образцов (проб) продукции	-	производственный контроль осуществляет изготовитель	для <b>серийно</b> выпускаемой продукции при декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявителя  заявитель – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо)	декларация о соответствии на продукцию, выпускаемую серийно
<b>2д</b>	испытания образцов (проб) продукции (единичного изделия)	-	-	для <b>партии</b> продукции или единичного изделия при декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявителя  заявитель – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) продавец (импортер)	декларация о соответствии на партию продукции (единичное изделие)

Номер схемы	Элемент схемы			Применение	Документ, подтверждающий соответствие
	Исследования (испытания) и измерения	Оценка производства	Производственный контроль		
1	2	3	4	5	6
<b>3д</b>	испытания образцов (проб) продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)	-	производственный контроль осуществляет изготовитель	<p>для <b>серийно</b> выпускаемой продукции при декларировании соответствия на основании доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), и собственных доказательств заявителя</p> <p>заявитель – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо)</p>	декларация о соответствии на продукцию, выпускаемую серийно
<b>4д</b>	испытания образцов (проб) продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)	-	-	<p>для <b>партии</b> продукции или <b>единичного изделия</b> при декларировании соответствия на основании доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), и собственных доказательств заявителя</p> <p>заявитель – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) продавец (импортер)</p>	декларация о соответствии на партию продукции (единичное изделие)

Номер схемы	Элемент схемы			Применение	Документ, подтверждающий соответствие
	Исследования (испытания) и измерения	Оценка производства	Производственный контроль		
1	2	3	4	5	6
<b>5д</b>	исследование типа продукции в органе по сертификации продукции	-	производственный контроль осуществляет изготовитель	<p>для продукции, предназначенной для постановки на <b>серийное</b> производство, в случае планирования выпуска модификаций продукции</p> <p>на основании собственных доказательств заявителя и доказательств, полученных с участием органа по сертификации продукции и (при необходимости) аккредитованной испытательной лаборатории (центра)</p> <p>заявитель – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо)</p>	<p>сертификат на тип продукции (является неотъемлемой частью декларации о соответствии)</p> <p>и</p> <p>декларация о соответствии на продукцию, выпускаемую серийно</p>
<b>6д</b>	испытания образцов (проб) продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)	-	производственный контроль осуществляет изготовитель	<p>для <b>серийно</b> выпускаемой продукции при наличии у изготовителя внедренной системы менеджмента, сертифицированной органом по сертификации систем менеджмента</p> <p>заявитель – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо)</p>	<p>декларация о соответствии на продукцию, выпускаемую серийно</p>